




СПОЯВАНЕ, НАВАРЯВАНЕ, МЕТАЛИЗАЦИЯ



Фиг. III.88. Схеми на индукционно спояване: 1 - индуктор; 2 - припой; 3 - пластина; 4 - детайл.



Фиг. III.84. Схеми на наваряване на цилиндричен детайл



Фиг. III.86. Схеми на дъгова а) и плазмена метализация б).