



Фиг. III.50. Схеми на електро-съпротивително заваряване:  
 а) челно ЕСЗ; б) точково ЕСЗ; в) ролково ЕСЗ.



Фиг. III.58. Схеми на заваряване чрез триене.



Фиг. III.59. Схема на точково студено пресово заваряване:  
 а) - схема на процеса; б) - вид на заваръчния шев.