




а)



б)



в)



г)

Схеми на претопяване на стомана: а) електрошлаково; б) електро-дъгово-вакуумно; в) електроннолъчево; г) плазмено-дъгово.