




Фиг. III.39. Схеми на ляв (а) и на десен (б) способи на газокислородно заваряване.



Фиг. III.31. Схема на МИГ/МАГ-заваряване.



Фиг. III.29. Схема на водене на горелката при ръчно ВИГ-заваряване: а) без допълнителен; б) с допълнителен метал.



Фиг. III.34. Схема на електрошлаково заваряване с електроден тел.